

Legenda symboli graficznych dotyczących sposobu postępowania z tkaniami

Pranie



Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 30 °C.



Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 30 °C.



Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 40 °C.



Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 40 °C.



Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60 °C.



Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 60 °C.



Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 95 °C.



Pranie z zachowaniem ostrożności w temperaturze nie przekraczającej 95 °C.









Pranie ręczne!





Nie prać!






Pranie chemiczne

-  Czyścić we wszystkich rozpuszczalnikach organicznych.
-  Czyścić w czterochloroetylenie lub benzynie.
-  Czyścić w czterochloroetylenie lub benzynie. Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności.
-  Czyścić tylko w benzynie.
-  Czyścić tylko w benzynie. Ostrożność dotycząca oddziaływania mechanicznego, temperatury, wilgotności.
-  Nie czyścić chemicznie!

Chlorowanie (bielenie)

-  Można chlorować (bielić).
-  Nie chlorować (bielić)!

Suszenie

-  Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach.
-  Suszenie bębnowe przy normalnych obrotach.
-  Nie suszyć mechanicznie!
-  Suszenie w pozycji pionowej.
-  Suszenie w pozycji poziomej.

Prasowanie



Prasowanie w temperaturze do 100 °C.



Prasowanie w temperaturze do 150 °C.



Prasowanie w temperaturze do 200 °C.



Nie prasować!

STYL Studio Wnętrz